

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04511	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート 高床 ワイド超ロング		
初年度 平成28年07月	型式 TKG-NPR85YN	車体番号 NPR85Y-7011421		
乗員 3人	走行距離 44,675 km	最大積載量 3,450 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和9年05月06日
上物 2019/6 東プレ XV24LSDHAA-U -30°C設定 エバハウス スタンバイ(コード有) 2019/6 東プレ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 床、リア観音扉一部編アルミ 断熱55mm(サイドドア、リア観音扉) 仕切り有 2019/5 極東開発 格納ゲート 1t 室内リモコン ラジコン				

シフト スムーサー	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ, ASR ,DPD

外寸(長さ) 7,010 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 3,110 mm
内寸(長さ) 4,940 mm	内寸(幅) 1,960 mm	内寸(高さ) 2030mm 床面地上高930 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									8	8	8	8							スベア	欠		
	8	8																							
	8	8	8	8																					
	スベア	欠																							
フロント 225/85R16	リア																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ヘッドカバー、ヘッド部オイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
-----------------------------	------------------

フレーム状態 各所錆小、塗装跡	車輛状態 外気温26°C スタート 28°C→2h -13.5°C
--------------------	---

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。