

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04672	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成25年10月	型式 TKG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7033142		
乗員 3人	走行距離 60,545 km	最大積載量 500 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2013/10 アイチ SE08C 作業床高さ8.0m バケツ200kg アースリール アワメーター2031h				

シフト スーマーEX	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, ハロゲンライト, ASR, ナビ, DPD, HSA

外寸(長さ) 4,870 mm	外寸(幅) 1,710 mm	外寸(高さ) 2,510 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	10									5	5	5	5							スペア	欠		
	5	10																							
	5	5	5	5																					
	スペア	欠																							
フロント 195/85R16	リア																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 エンジンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネル傷

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。