

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04461	車名 レンジャー	形状 5台積キャリアカー ベッド付 増トン 2デフ 亀の子キャブ		
初年度 平成27年02月	型式 LDG-GK8JWAA	車体番号 GK8JWA-10393		
乗員 2人	走行距離 729,916 km	最大積載量 9,200 kg	排気量 7,680 cc	車検期限 抹消
上物 2015/2 細谷車体 歩み板後方床下収納				

シフト F6	原動機 J08E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 280-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,バックカメラ,スベアキー, アイドリングストップ, リターダ, キセノンライト, ドラレコ,DPR, ESスタート, スキャンングルーズ (メッキ)Fバンパー、ミラーカバー
--

外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,640 mm
内寸(長さ) 9,670 mm	内寸(幅) 2,350 mm	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 インタークーラーパイプオイル滲み小	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輦状態 ・左右支柱1本目補修跡 ・上物フロア横根太1本目補修跡 ・上段先頭部横根太亀裂 ・一部ワイヤーローラー割れ ・右ヘッドライト不灯

GROOWAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319