

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04393	車名 ダイナ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイド超ロング 全低床		
初年度 平成31年03月	型式 TKG-XZU722	車体番号 XZU722-0004416		
乗員 3人	走行距離 6,037 km	最大積載量 3,250 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和9年05月21日
上物 2019/3 東プレ XV42LOC-T -30°C設定 エバハウス 2019/3 東プレ リア観音扉 左スライドドア システムフロアー ラッシング2段 90度ストッパー 断熱(サイド50mm、リア75mm) 2019/2 新明和 格納ゲート 1t 庫内リモコン ラジコン				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 スペアキー,DPR

外寸(長さ) 7,400 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 3,080 mm
内寸(長さ) 5,280 mm	内寸(幅) 2,040 mm	内寸(高さ) 1950mm 門口1930 mm

タイヤ状態(分山)	5	5		
	5	5	5	5
	スペア	10		
フロント 225/70R16	リア //			

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・リアバンパー取付ブラケット錆穴 ・左扉内側90度ストッパーフック欠、割れ穴 外気温20°C スタート 18.5°C→2h -19°C
--------------------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。