

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-500037	車名 いすゞ エルフ	形状 アルミバン		
初年度 令和2年04月	型式 2RG-NLR88AN	車体番号 NLR88-7002855		
乗員 3人	走行距離 120,858 km	最大積載量 1,900 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 日本フルーフ DLK T3DS633 リア観音扉 床木製 90度ストッパー				

シフト スムーサー	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有 (左)			


その他装備 バックカメラ キーレス ASR DPD 車線逸脱警報装置 横滑り防止 AEBS
--------------------------------------------------

外寸(長さ) 5,000 mm	外寸(幅) 1,880 mm	外寸(高さ) 2,680 mm
内寸(長さ) 3,140 mm	内寸(幅) 1,780 mm	内寸(高さ) 1,740 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											
フロント 195/75R15	リア //											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内小さい穴埋め有

