

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500034	車名 三菱 キャンター	形状 アルミバン		
初年度 平成29年10月	型式 TPG-FEB50	車体番号 FEB50-554708		
乗員 3人	走行距離 67,854 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年9月6日
上物 2017/08 パブコ サイドドア ラッシング2段 床木製 リア観音扉 90度ストッパー				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有 (左)			

その他装備 バックカメラ 坂道発進補助装置 アームレスト


外寸(長さ) 6,390 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 3,290 mm
内寸(長さ) 4,490 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 2,240 mm

タイヤ状態(分山)																
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 サビ有	車輛状態
---------------	------

