

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04765	車名 デュトロ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング 高床
初年度 平成28年06月	型式 TKG-XZU710M	車体番号 XZU710-0018290
乗員 3人	走行距離 *改ざん 55,088 km	最大積載量 2,000 kg
		排気量 4,000 cc
		車検期限 抹消
上物 2016/4 菱重 TDJS35A-L2 -30°C設定 エバハウス 2013/2 日本フルハーフ 左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 床編アルミ 断熱55mm(リア観音扉、サイドドア) 2016/2 新明和 格納ゲート 1t		

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, スペアキー, DPR, VSC

外寸(長さ) 6,560 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,060 mm
内寸(長さ) 4,520 mm	内寸(幅) 2,020 mm	内寸(高さ) 1950mm 床面地上高900 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
要交換	要交換	5	5	
スペア	欠			
フロント 195/85R16	リア //			

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス	
飛び石有	Fガラス中央部割れ1.5cm



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 ロッカーカバーオイルしみ小 エンジンキーシリンダー不調(キー回らない時有)	ミッション、デフ状態 良好
--	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱左パネル一部シーラー補修 ・床後部浮き ・左テールランプレンズ割れ1個 (一般ユーザー様は諸費用にレンズ交換費用が含まれています) ・PG3つ折り固定部不良 ・90度ストッパーレバー曲り ・AC不良 ・バックモニター下半分スジ有 ・外気温27°C スタート 27.3°C 2h -12.7°C
--------------	---

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX: 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。