

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04628	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付 増トン		
初年度 平成26年08月	型式 QKG-FE7JLAA	車体番号 FE7JLA-11456		
乗員 2人	走行距離 471,651 km	最大積載量 7,300 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2014/5 タダノ ZE364HR フックイン 差し違いアウトリガー ラジコン 引出しフック13対 丸かんフック1対 スタンションホール7対 アオリ上部縞アルミ 鳥居加工物(ツールBOX2個付) ツールBOX、リアフェンダーステンレス				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 緑	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 アイドリングストップ、キセノンライト、ナビ、DPR、ESスタート (メッキ)グリル、コーナー
--

外寸(長さ) 9,290 mm	外寸(幅) 2,340 mm	外寸(高さ) 2,950 mm
内寸(長さ) 5,510 mm	内寸(幅) 2,200 mm	内寸(高さ) 390mm 床面地上高1090 mm

タイヤ状態(分山)	5	5		
	2	2	5	5
スペア	2			
フロント 265/70R19.5	リア //			

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス	飛び石有
---------	------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 オイルパンオイルしみ小 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
--	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・右ルーフピラー凹み小 ・キャブバックパネル傷凹み ・アオリ内一部切れ穴 ・床板補修跡 ・燃料タンク凹み ・ナビ映らない ・アンテナ折れ ・左ドアウインカー取付粗
--------------------	---

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。