

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04667	車名 フォワード	形状 低温冷凍車 パワーゲート ベッド付 ワイド リアエアサス		
初年度 平成29年09月	型式 TKG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7114090		
乗員 2人	走行距離 429,005 km	最大積載量 2,200 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2017/9 東ブレ 東ブレ XV72LOC-U -30℃設定 エバハウス 2017/9 東ブレ 左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 床、一部パネル縞アルミ ジョロダーレール4列 断熱75mm(ドア) 2017/8 極東開発 格納ゲート 1t				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,バックカメラ,アルミホイール, キセノンライト, エアサスコントローラー,DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)
--

外寸(長さ) 8,750 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,270 mm
内寸(長さ) 6,170 mm	内寸(幅) 2,290 mm	内寸(高さ) 2060mm 床面地上高1030 mm


タイヤ状態(分山)	
5 5 5 スベア 5 2 2 5	
フロント	リア
225/80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 エンジンブロックオイルしみ小 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319