

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|--|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-04675 | 車名 エルフ | 形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング | | |
| 初年度 平成25年04月 | 型式 TKG-NPR85AN | 車体番号 NPR85-7036863 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 486,846 km | 最大積載量 3,000 kg | 排気量 2,990 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2013/4 東ブレ -30°C設定 エバハウス 2013/4 東ブレ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 床システムフロア 90度ストッパー 断熱100mm(ドア) 2013/4 新明和 格納ゲート 1t 室内リモコン | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 4JJ1 | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 150-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 左 | | | |


| |
|---|
| その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ASR, DPD, HSA |
|---|

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| 外寸(長さ) 6,530 mm | 外寸(幅) 2,180 mm | 外寸(高さ) 2,980 mm |
| 内寸(長さ) 4,460 mm | 内寸(幅) 2,030 mm | 内寸(高さ) 1860mm 床面地上高1000 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スペア</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table> | 5 | 5 | | | □ | □ | | | 5 | 5 | 5 | 5 | □ | □ | □ | □ | スペア | 10 | □ | |
| 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ | □ | □ | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スペア | 10 | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロント 205/80R17.5 | リア // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|------------------|
| キャブ内部 汚れ 中 |
| シート破れ 有り |

| |
|-----------------|
| フロントガラス 飛び石有 |
|-----------------|



| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 修復歴 無し | 修復箇所 |
| エンジン状態 オイルパンオイル漏れ ロッカーカバーオイルしみ小 | ミッション、デフ状態 良好 |
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 ・箱内パネル傷凹み |

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。