

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04698	車名 フォワード	形状 アルミウイング パワーゲート ベッド付 ワイド リアエアサス		
初年度 平成31年03月	型式 2RG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7138140		
乗員 3人	走行距離 117,432 km	最大積載量 2,250 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2019/1 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック5対 2018/11 極東開発 格納ゲート 1t ラジコン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
ETC1.0,バックカメラ,スベアキー, アイドリングストップ, キセノンライト, エアサスコントローラー, ナビ,ドラレコ DPD, HSA, LDWS, IESC, ブリクラッシュブレーキ (PCB)

外寸(長さ) 8,620 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,470 mm
内寸(長さ) 6,230 mm	内寸(幅) 2,410 mm	内寸(高さ) 2400mm 門口2290mm 床面地上高970 mm


タイヤ状態(分山)	
5 5 5 スベア 8 5 5 5	
フロント	リア
225/80R17.5	〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・左Fステップ修正 ・荷箱F支柱補修跡 ・箱内傷凹み

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319