

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04743	車名 キャンター	形状 アルミウイング ワイドロング 高床		
初年度 平成25年07月	型式 TKG-FEB80	車体番号 FEB80-520573		
乗員 3人	走行距離 286,083 km	最大積載量 3,400 kg	排気量 2,900 cc	車検期限 令和8年07月13日
上物 2013/6 パブコ リア観音扉 ラッシング1段(Fパネル内側は2段) 引出しフック5対 リアフェンダー、ツールBOXステンレス				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 175-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,ドラレコ,DPF

外寸(長さ) 6,330 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 3,420 mm
内寸(長さ) 4,340 mm	内寸(幅) 2,090 mm	内寸(高さ) 2300mm 門口2180mm 床面地上高1010 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	10		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 225/80R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 燃料ポンプオイル漏れ インタークーラーパイプオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
--	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・箱内傷凹み
--------------	----------------

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX: 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。