

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04589	車名 フォワード	形状 アルミウイング パワーゲート セミワイド リアエアサス		
初年度 令和2年09月	型式 2RG-FRR90T2	車体番号 FRR90-7159088		
乗員 2人	走行距離 360,591 km	最大積載量 2,450 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和8年09月29日
上物 2020/9 日本フルハーフ ゲート蓋 ラッシング2段 精工ラック リアフェンダーステンレス 2020/7 極東開発 オートターン式 1t 庫内リモコン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
ETC1.0,キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト, エアサスコントローラー, ドラレコ,DPD, HSA, LDWS, IESC, ブリクラッシュブレーキ (PCB),エバスペヒャーヒーター

外寸(長さ) 8,520 mm	外寸(幅) 2,350 mm	外寸(高さ) 3,500 mm
内寸(長さ) 6,400 mm	内寸(幅) 2,220 mm	内寸(高さ) 2430mm 門口2190mm 床面地上高970 mm


タイヤ状態(分山)	
8 8 8 スペア 2 8 8 8	
フロント	リア
225/80R17.5	//

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 要交換

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・箱内傷凹み ・電格ミラー作動不良 ・左Fタイヤハウスライナー割れ

Truck dealer