

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04564	車名 レンジャー	形状 タンクローリー ベッド付		
初年度 平成24年08月	型式 TKG-FD7JDA	車体番号 FD7JDA-10038		
乗員 3人	走行距離 250,297 km	最大積載量 3,200 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 令和8年09月08日
上物 2012/7 東邦車両 LS41G 最大数量4000L 2室 積載物灯油、軽油 ホース ホースリール ガン デジタルメーター アースリール タンク書類無し リアフェンダーステンレス				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC2.0,アルミホイール,スペアキー,キセノンライト,DPR,ESスタート
--

外寸(長さ) 6,090 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,450 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	10		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 225/90R17.5	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有 Fガラス数か所割れ1cm



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 ・ホースリール、油圧ホース作動油漏れ ・左Fビラー凹み小(アウター側、ミラーステー押され)
--------------------	--

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。