

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04742	車名 レンジャー	形状 アルミウイング パワーゲート ベッド付 ワイド リアエアサス		
初年度 平成31年03月	型式 2KG-FD2ABG	車体番号 FD2AB-108574		
乗員 2人	走行距離 195,163 km	最大積載量 1,800 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2018/10 トランテックス リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック7対 精工ラック 2018/6 トランテックス(新明和) 格納ゲート 1t				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,スペアキー, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー,DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, スキャンングルーズ, ブリクラッシュセーフティ (PCS)
--

外寸(長さ) 9,640 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,570 mm
内寸(長さ) 7,270 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2560mm 門口2440 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	5			5	5	5	5	5	5			スペア	10		
5	5															
5	5	5	5													
5	5															
スペア	10															
フロント 225/80R17.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 ドラッグリンクブーツ前側破れ1個 (一般ユーザー様は交換費用が諸費用に含まれています)
--------------	--

フレーム状態 良好	車輛状態 ・左右Sバンパー曲り切れ
--------------	----------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。