

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04526	車名 キャンター	形状 2.9t吊3段クレーン 木平 標準セミロング 全低床		
初年度 令和3年03月	型式 2PG-FAV0	車体番号 FAV0-583600		
乗員 3人	走行距離 7,510 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2021/1 ユニック URG293 フックイン ラジコン 3方開 スロープハンガー				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			


その他装備 キーレス,DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB)
---

外寸(長さ) 5,150 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 2,610 mm
内寸(長さ) 2,850 mm	内寸(幅) 1,800 mm	内寸(高さ) 350mm 床面地上高900 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	10		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	10																			
フロント 205/70R17.5	リア //																			

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・右足掛けステップ割れ</li> <li>・クレーンポスト凹み</li> <li>・クレーンワイヤーキンク</li> <li>・キーレス不良</li> <li>・エンジン載せ替え</li> </ul>
--------------	---

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。