

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輦状態表

|                                         |                   |                   |                        |            |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------|
| 管理No<br>G-04639                         | 車名<br>デュトロ        | 形状<br>巻込みパッカー     |                        |            |
| 初年度<br>平成29年10月                         | 型式<br>TPG-XZU600X |                   | 車体番号<br>XZU600-0016687 |            |
| 乗員<br>3人                                | 走行距離<br>86,217 km | 最大積載量<br>2,000 kg | 排気量<br>4,000 cc        | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2017/10 モリタエコノス KA744D 巻込み式 4.4立米 |                   |                   |                        |            |

|            |             |            |          |              |
|------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>FAT | 原動機<br>N04C | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>136-ps |
| 車体色<br>白   | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有   | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,バックカメラ,スペアキー, アイドリングストップ,ドラレコ,DPR, VSC, 車線逸脱警報, ドライバーモニター |
|---------------------------------------------------------------------------|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>5,200 mm | 外寸(幅)<br>1,880 mm | 外寸(高さ)<br>2,230 mm |
| 内寸(長さ)             | 内寸(幅)             | 内寸(高さ)             |


|           |   |    |   |
|-----------|---|----|---|
| タイヤ状態(分山) |   |    |   |
|           | 2 | 2  |   |
|           |   |    |   |
| 2         | 2 | 5  | 5 |
|           |   |    |   |
| スベア       | 欠 |    |   |
| フロント      |   | リア |   |
| 205/65R16 |   | 〃  |   |

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないタイヤを  
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>小 |
| シート破れ<br>無し      |

|               |
|---------------|
| フロントガラス<br>良好 |
|---------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないフロントガラスを  
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 修復歴<br>無し    | 修復箇所                          |
| エンジン状態<br>良好 | ミッション、デフ状態<br>良好              |
| フレーム状態<br>良好 | 車輦状態<br>・オールペン済<br>・Rゲート凹み、切れ |

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319