

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-500033	車名 三菱 ファイター	形状 平ボディ アルミブロック		
初年度 平成24年07月	型式 TKG-FK61F	車体番号 FK61F-570272		
乗員 2人	走行距離 165,390 km	最大積載量 3,550 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和8年7月20日
上物 トーヨー 12421301 3方開 引出しフック6対 スタンション5対 センタースタンション1ヶ センターフック1ヶ 床木製 ロープフックサイド18対 リア3ヶ				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 220-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 有			

その他装備 アルミホイール ETC 坂道発進補助


外寸(長さ) 8,450 mm	外寸(幅) 2,460 mm	外寸(高さ) 2,650 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,350 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	少
シート破れ	有

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無	修復箇所
----------	------

エンジン状態 エンジンオイルにじみ	ミッション、デフ状態 良好
----------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態
--------------	------

