

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-03752	車名 キャンター	形状 2.9t吊5段クレーン 木平 高床 ワイド超ロング		
初年度 平成26年12月	型式 TKG-FEB50	車体番号 FEB50-533397		
乗員 3人	走行距離 19,567 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2014/1 タダノ ZE295HR フックイン ラジコン 3方開				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー			


その他装備

外寸(長さ) 6,790 mm	外寸(幅) 2,020 mm	外寸(高さ) 2,660 mm
内寸(長さ) 4,270 mm	内寸(幅) 1,900 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スペア</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table>	5	5			□	□			5	5	5	5	□	□	□	□	スペア	10	□	
5	5																			
□	□																			
5	5	5	5																	
□	□	□	□																	
スペア	10	□																		
フロント 205/85R16	リア //																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・クレーンワイヤーキンク
--------------------------	----------------------

GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。