

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                         |                   |                        |                 |            |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-04637                         | 車名<br>デュトロ        | 形状<br>巻込みパッカー          |                 |            |
| 初年度<br>平成29年10月                         | 型式<br>TPG-XZU600X | 車体番号<br>XZU600-0016708 |                 |            |
| 乗員<br>3人                                | 走行距離<br>77,252 km | 最大積載量<br>2,000 kg      | 排気量<br>4,000 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2017/10 モリタエコノス KA744D 巻込み式 4.4立米 |                   |                        |                 |            |

|             |             |            |          |              |
|-------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>FAT  | 原動機<br>N04C | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>136-ps |
| 車体色<br>薄紫→白 | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有    | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,バックカメラ,スペアキー, アイドリングストップ, ドラレコ,DPR, VSC, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティー (PCS), ドライバーモニター |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>5,200 mm | 外寸(幅)<br>1,880 mm | 外寸(高さ)<br>2,230 mm |
| 内寸(長さ)             | 内寸(幅)             | 内寸(高さ)             |


|                                                                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| タイヤ状態(分山)                                                                                                                                      |    |
| <div><div>5</div><div>5</div><div></div><div>8</div><div>8</div><div>8</div><div>8</div><div></div><div></div><div>スベア</div><div>欠</div></div> |    |
| フロント                                                                                                                                           | リア |
| 205/85R16                                                                                                                                      | // |

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

|             |
|-------------|
| キャブ内部       |
| 汚れ<br>小     |
| シート破れ<br>無し |

|               |
|---------------|
| フロントガラス<br>良好 |
|---------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 修復歴<br>無し                                   | 修復箇所             |
| エンジン状態<br>インタークーラーホース部オイルしみ<br>ヘッドカバーオイルしみ小 | ミッション、デフ状態<br>良好 |
| フレーム状態<br>良好                                | 車輛状態             |

GROOVAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319