

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04697	車名 デュトロ	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック 高床 ワイドロング		
初年度 平成26年11月	型式 TKG-XZU710M	車体番号 XZU710-0011322		
乗員 3人	走行距離 553,191 km	最大積載量 3,500 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2014/9 タダノ ZE294HR フックイン ラジコン 3方開 引出しフック5対 センタースタクション2ヶ 床木 鳥居縞アルミ				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,アイドリングストップ,キセノンライト

外寸(長さ) 6,170 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 2,810 mm
内寸(長さ) 3,710 mm	内寸(幅) 2,090 mm	内寸(高さ) 320mm 床面地上高1000 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2	5									2	5	5	5						スペア	2			
	2	5																							
	2	5	5	5																					
スペア	2																								
フロント 225/80R17.5	リア //																								

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有 Fガラス運転席1cm割れ



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーオイル滲み エンジンヘッド部オイル滲み小	ミッション、デフ状態 良好
---	------------------

フレーム状態 右クレーン下フレーム凹み小	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・ボディー枠錆浮き ・床板割れ穴 ・アオリ内側凹み ・クレーンワイヤーキンク ・左ブレーキレンズ割れ
-------------------------	--

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX: 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。