

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04252	車名 エルフ	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 標準ロング 高床		
初年度 平成26年03月	型式 TKG-NMR85AN	車体番号 NMR85-7023930		
乗員 3人	走行距離 78,726 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2013/10 タダノ ZE294HR フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴3対				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス, ASR,DPD, HSA
------------------------------------

外寸(長さ) 6,080 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 2,770 mm
内寸(長さ) 3,600 mm	内寸(幅) 1,790 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8							8	8	8	8					スペア	8		
8	8																			
8	8	8	8																	
スペア	8																			
フロント 205/85R16	リア //																			

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ロッカーカバーオイルしみ小 インタークーラーパイプオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
--	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・横根太一部割れ小 ・アオリ内一部割れ ・左リアテールレンズ割れ (一般ユーザー様のみレンズ割れ交換費用が諸費用に含まれています)
--------------------------	--

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。