

車輛狀態表

管理No G-04608	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付 リアエアサス 増トン		
初年度 令和元年07月	型式 2PG-FE2ABG		車体番号 FE2AB-103724	
乗員 2人	走行距離 240,789 km	最大積載量 7,400 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和8年12月08日
上物 2019/10 タダノ ZX364HR フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 2019/6 東洋ボデー 引出しフック12対 スターションホール2対 ロープ穴5対 鳥居ツールBOX2個 ヘッダーパネル、アオリ上、床後方竪アルミ 精工ラック ツールBOX、リアフェンダーステンレス				

シフト F6	原動機 A05C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 260-ps
車体色 茶	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

ETC1.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,リターダ,LEDヘッドライト,エアサスコントローラー,ドラレコ,DPR,
VSC,ESスタート,車線逸脱警報,スキャンングルーズ,ブリクラッシュセーフティー (PCS) 【メッキ】グリル、Fバンパー


外寸(長さ)	9,330 mm	外寸(幅)	2,340 mm	外寸(高さ)	3,040 mm
内寸(長さ)	5,520 mm	内寸(幅)	2,240 mm	内寸(高さ)	400mm 床面地上高960 mm

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

飛び石有 運転席側割れ 1cm未満

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 フレーム内側錆小	車輦状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ クレーンワイヤーキンク ・ アンテナ折れ

GROOVAVE
Truck dealer

グループウェア株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319