

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

| | | | | |
|---|-------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 管理No G-500042 | 車名 トヨタ ダイナ | 形状 アルミバン | | |
| 初年度 令和4年12月 | 型式 2RG-XZU712 | 車体番号 XZU712-0014076 | | |
| 乗員 3人 | 走行距離 13,561 km | 最大積載量 3,000 kg | 排気量 4,000 cc | 車検期限 抹消 |
| 上物 2022/12 キタムラ T22-4590 R扉観音 床木製 サイドパネルフック 3対 | | | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト F6 | 原動機 N04C | ICターボ 有 | 燃料 軽油 | 馬力 150-ps |
| 車体色 白 | AC 有 | PS 有 | PW 有 | エアバッグ 有 |
| ABS 有 | 電動ミラー 無 | | | |

| |
|---|
| その他装備 DPR VSC PCS 車線逸脱警報装置 アイドリングストップ ETC バックカメラ |
|---|


| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ) 6,570 mm | 外寸(幅) 2,200 mm | 外寸(高さ) 3,120 mm |
| 内寸(長さ) 4,500 mm | 内寸(幅) 2,100 mm | 内寸(高さ) 2,130 mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|--|--|--|
| タイヤ状態(分山) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td colspan="2">スペア 10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 8 | 8 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | スペア 10 | | | |
| 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| スペア 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|------------|
| キャブ内部 |
| 汚れ 小 |
| シート破れ 無 |

| | |
|-------------------|---------|
| フロント 205/85R16 | リア 〃 |
|-------------------|---------|

| |
|---------------|
| フロントガラス 良好 |
|---------------|



| | |
|----------|------|
| 修復歴 無 | 修復箇所 |
|----------|------|

| | |
|--------------|------------------|
| エンジン状態 良好 | ミッション、デフ状態 良好 |
|--------------|------------------|

| | |
|--------------|------|
| フレーム状態 良好 | 車輛状態 |
|--------------|------|

GROOWAVE

Truck dealer