

G4683

NK81

704(784)

小型移動式クレーン年次自主検査記録簿(1/2)				注記 検査は水平堅土上で行って下さい 検査結果(2枚)は3年間保存して下さい		処置方法									
事業者		7"ル-ウ-フ		アワーメーター		点検	レ	交換	X	固定	A	吊钩	C		
h		分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時		
クレーン型式		URD264K		製造番号		P325045		吊り上げ荷重		2.63トン		年次検査済ステッカNo.		033453	
検査実施日		2026年7月28日		納入日		20 年 月 日		車台登録番号							
検査箇所	検査内容		検査結果	処置	検査箇所	検査内容		検査結果	処置						
			良	不良				良	不良						
1	PTO	「入り」「切」の作動、異音、油漏れ	✓		13	コラム	き裂、変形	✓							
		PTO配線ランプの作動	✓				ターンテーブル取付ボルトの緩み	✓							
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				作動状態(伸縮)、給脂		✓						
2	プロペラシャフト	ユニバーサルジョイント、スプラインのガタ、給脂					変形、き裂、摺動板の磨耗	✓							
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落					摺動板取付ボルトの緩み、脱落	✓							
3	作動油タンク	油漏れ、き裂	✓		14	ブーム	シーブの損傷、磨耗、回転	✓							
		作動油の油量、汚れ、劣化	✓				支持ピン、シーブピン等の取付状態	✓							
		エアブリーザ、サクションフィルタの汚れ、損傷	✓				取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓							
4	油圧ポンプ	作動状態、異音、油漏れ	✓				伸、縮ワイヤの緩み、磨耗、索線切れ、腐食(4~7段)	✓							
		定格回転の設定	✓				仕根(長さ、太さ)	✓							
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				磨耗、索線切れ、形くずれ、き裂、腐食、給脂		✓						
5	コントロールバルブ	各レバーの操作具合、変形、き裂	✓		15	ワイヤロープ	ワイヤソケットへの緊結、端部のクリップ止め	✓							
		ノブ脱落、ステッカのはがれ、劣化	✓				ワイヤソケットの変形、き裂	✓							
		油漏れ	✓				ドラムへの緊結、乱巻、よじれ	✓							
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓				支持ピンの取付状態、ボルトの緩み、脱落	✓							
		リリーフ弁の設定圧【 】MPa			16	パイピング	油漏れ・配管の支持状態	✓							
							損傷、劣化、き裂、ねじれ、つぶれ	✓							
6	アウトリガ	作動状態	✓				フックの磨耗、変形、標点距離、回転、給脂	✓							
		格納、張出時のストップピンの動き、ピンの変形	✓				シーブの損傷、磨耗、回転、給脂	✓							
		インナーボックスの変形、き裂	✓				外れ止めの作動、変形、損傷	✓							
		ロックレバーの作動、損傷	✓		17	フック	フックねじ部およびスラストベアリングのガタ(磨耗状態)	✓							
		アウトリガシリンダの油漏れ、沈下、自然降下	✓				フック格納ローラの回転具合、ローラ取付ブラケットの変形	✓							
		ワンタッチレバーの動き、ケーブル端部の状態	✓				取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓							
		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落	✓				変形、き裂	✓							
7	スイングジョイント	油漏れ	✓				つぶれ止めの取付状態、変形	✓							
		ストップ取付ボルトの緩み、プレートの変形	✓				車両側機器との干渉	✓							
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓				ブレーキパイプと架装物の間隔(10mm以上)	✓							
		スリッパリングの通過、配線の損傷、取付状態	✓				駐車ブレーキケーブルと架装物の間隔(10mm以上)	✓							
8	ホイストウインチ	作動状態、異音、油漏れ	✓		19	スベアタイ・ツールボックス	取付状態	✓							
		エアブリーザの給脂	✓		20	銘板	銘板の取付状態、損傷、劣化	✓							
		ギヤオイルの油量、劣化	✓		21	荷重計	表示状態	✓							
		ドラムのき裂、ギヤへの給脂	✓		22	荷重指示計、角度計	指針の脱落、銘板の損傷、作動状態	✓							
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓		23	水準器	取付状態、損傷	✓							
		ドラムと軸の取付ボルトの緩み(荷台内クレーン)			24	巻揚自働停止装置(電磁式を含む)	作動状態、警報音の具合	✓							
9	旋回装置	作動状態、異音、油漏れ	✓				コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線	✓							
		エアブリーザの損傷	✓				巻通ウェイト、吊りワイヤーの損傷	✓							
		ギヤオイルの油量、劣化	✓		25	フック格納装置	作動状態	✓							
		ターンテーブルの作動状態、異音、給脂	✓		26	非常停止ボタン	作動状態	✓							
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓		27	スピーカ(警報器)	音声、警報音の鳴り具合	✓							
		旋回シリンダ作動状態、油漏れ(荷台内クレーン)					作動状態								
		支持ピンの取付状態、ボルト、ギヤの給脂(荷台内クレーン)			28	ラジコン(リモコン)	送信機、操作部の外観、スイッチ、トリガーの状態								
10	デリックシリンダ	作動状態	✓				ケーブル類の捻じれ状態、緩み、汚れ、腐食、劣化								
		デリックシリンダ上下ピンのガタ	✓		29	高さ制限装置	スイッチ、外部表示灯の作動状態								
		デリックシリンダの油漏れ、自然沈下	✓				警報音、停止動作の作動状態								
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓		30	ブーム・アウトリガ未格納警報	警報音、警告ランプの作動状態								
11	テレシリンダ	作動状態	✓		31	ブーム・アウトリガインターロック	作動状態								
		テレシリンダの油漏れ、自然沈下	✓		32	転倒防止装置	警報音、停止動作の作動状態								
		支持ピンの取付状態、スナップリングの脱落	✓		33	インフォメーションパネル	表示、作動状態								
		取付部のボルト、ナットの緩み、脱落	✓		34	2色灯、3色灯	ランプの作動状態								
12	ベース	ベース本体および架装ベースの変形、き裂	✓		35	作業灯	スイッチ、ランプの作動状態								
		架装ボルト、ナットの緩み、脱落	✓												