

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                       |                   |                        |                 |            |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 管理No<br>G-500047                      | 車名<br>トヨタ ダイナ     | 形状<br>平ボディ             |                 |            |
| 初年度<br>令和4年6月                         | 型式<br>2RG-XZU710  | 車体番号<br>XZU710-0034612 |                 |            |
| 乗員<br>3人                              | 走行距離<br>80,057 km | 最大積載量<br>2,000 kg      | 排気量<br>4,000 cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>3方開 床木 セイコーラック ロープフックサイド8対 リア4ヶ |                   |                        |                 |            |


|                                              |             |            |          |              |
|----------------------------------------------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6                                    | 原動機<br>N04C | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白                                     | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有                                     | 電動ミラー<br>無  |            |          |              |
| その他装備<br>ETC    バックカメラ（ミラータイプ）    アイドリングストップ |             |            |          |              |

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>6,190 mm | 外寸(幅)<br>1,990 mm | 外寸(高さ)<br>2,230 mm |
| 内寸(長さ)<br>4,360 mm | 内寸(幅)<br>1,890 mm | 内寸(高さ)<br>380 mm   |

|                     |          |    |    |
|---------------------|----------|----|----|
| タイヤ状態(分山)           |          |    |    |
|                     | 10       | 10 |    |
|                     |          |    |    |
| 10                  | 10       | 10 | 10 |
|                     |          |    |    |
| スペア                 | 10       |    |    |
| フロント<br>205/70R17.5 | リア<br>// |    |    |

|                  |
|------------------|
| キャブ内部<br>汚れ<br>小 |
| シート破れ<br>無       |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                 |
| 修復歴<br>無                                                                            | 修復箇所                            |
| エンジン状態<br>良好                                                                        | ミッション、デフ状態<br>良好                |
| フレーム状態<br>良好                                                                        | 車輛状態<br>・ルーフキズ凹み有<br>・キャブバックキズ有 |

**GROOVAVE**  
Truck dealer