

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04848	車名 エルフ	形状 中温冷凍車 ワイドロング		
初年度 令和2年05月	型式 2RG-NPR88AN	車体番号 NPR88-7007019		
乗員 3人	走行距離 222,084 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2020/5 東プレ XV32HOC-U エバハウス -5℃設定2020/5 東プレ リア3枚観音扉 床ステンレス 断熱55mm(リア扉)				

シフト スムーサー(2ペダル)	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			

その他装備 バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, DPD, HSA, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)

外寸(長さ) 6,460 mm	外寸(幅) 2,080 mm	外寸(高さ) 2,990 mm
内寸(長さ) 4,290 mm	内寸(幅) 1,960 mm	内寸(高さ) 1910mm _{床面} 地上高1000 mm



タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	10		
フロント		リア	
205/80R17.5			

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
無し

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

	
	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパンオイルしみ	ミッション、デフ状態 デフオイル漏れ小
フレーム状態 リアフレーム延長	車輦状態 ・荷箱内傷、擦れ ・右リア門枠ドアヒンジ部凹み ・クッションゴムボルト凹み 外気温23℃ スタート20℃→1h -5.5℃

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319