

VEHICLE CONDITION REPORT

車 輛 状 態 表

管理No	車名	形状		
G-04322	プロフィア	キャブシャーシ 4軸低床 ハイルーフ リアエアサス		
初年度	型式	車体番号		
令和3年10月	2DG-FW1AHG	FW1AH-120413		
乗員	走行距離	最大積載量	排気量	車検期限
2人	474,194 km	14,000 kg	8,860 cc	抹消
上物				

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F7	A09C	有	軽油	380-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			

ETC2.0,バックカメラ, アルミホイール, キーレス, スペアキー, リターダ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, ドラレコ,DPR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, スキャンニングクルーズ, ブリクラッシュセーフティー(PCS) (メッキ)ミラー、ミラーステー、ボンネット、Fバンパー、ドアモール、Sパネルモール				
--	--	--	--	--

外寸(長さ)	外寸(幅)	外寸(高さ)
11,960 mm	2,490 mm	3,790 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)
9,660 mm	2,420 mm	2,670 mm



タイヤ状態(分山)			
	5	5	
	5	5	
5	2	2	2
2	2	2	2
スペア	2		
フロント	リア		
245/70R19.5	〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス
飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

					
					
修復歴	修復箇所				
無し					
エンジン状態 タービンホース部オイル滲み		ミッション、デフ状態 良好			
フレーム状態 良好		車輛状態 ・キャブキャッチ部ラテラルロッドブッシュ切れ ・左サイドマーカー3個不灯			

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319