

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04924	車名 レンジャー	形状 オープントップバン(幌付) ベッド付 ハイルーフ ワイド リアエアサス		
初年度 平成27年03月	型式 TKG-FD7JUAG	車体番号 FD7JUA-10458		
乗員 2人	走行距離 320,007 km	最大積載量 2,050 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2015年 山田ボデー N15003 5方開 リア観音扉 幌付 丸棒鉄 リアフエンダー ツールBOXステンレス 左右F側アオリパネル加工				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 クリーム	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備	ETC2.0,バックカメラ(カラー), AW, キーレス, スペアキー, キセノンライト DPR, ESスタート, スキャンングルーズ			

外寸(長さ) 11,190 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,730 mm
内寸(長さ) 8,860 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2770mm 床面地上高940 mm




タイヤ状態(分山)			
	5	5	
5	5	5	5
スペア	欠		
フロント 235/70R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輦状態 ・ 床割れ穴(数か所) ・ アオリ内バリ傷、凹み ・ 幌補修跡 ・ 燃料タンク凹み ・ 外装所々傷、凹み	

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319