

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04912	車名 デュトロ	形状 高所作業車 電工仕様 標準10尺 高床		
初年度 平成30年06月	型式 TPG-XZU600X		車体番号 XZU600-0019534	
乗員 3人	走行距離 58,586 km	最大積載量 300 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2018/5 タダノ AT-100TTE 電工仕様 作業高さ9.9m 絶縁バケット200kg アースリース 外部電源 アワメーター856 h				

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ハロゲンライト, ナビ(社外), LEDフォグ,DPR, VSC, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティー (PCS)

外寸(長さ) 4,860 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,880 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
	2	2	
2	5	5	2
スベア	10		
フロント		リア	
205/85R16		〃	

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輦状態 ・上物ステップ補修凹み ・ブーム先カバー補修 ・バケット補修 ・外装所々傷、凹み有
--------------	--

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319