

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04868	車名 エルフ	形状 高所作業車 標準ロング		
初年度 平成26年05月	型式 SKG-NKR85YN	車体番号 NKR85Y-7004589		
乗員 3人	走行距離 32,788 km	最大積載量 100 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2014/5 アイチ SK22A 作業高さ22.1m バケット200kg アワメーター2720h				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 ETC1.0,キーレス, ASR ,DPD, HSA				

外寸(長さ) 7,350 mm	外寸(幅) 1,910 mm	外寸(高さ) 3,100 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)


タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	10		
フロント 215/70R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
無し

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパンオイルしみ インタークーラーパイプオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・バケット各所傷凹み

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319