

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04870	車名 フォワード	形状 バキュームダンパー ベッドレス		
初年度 令和元年05月	型式 2PG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7139516		
乗員 2人	走行距離 9,988 km	最大積載量 1,350 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2018/11 兼松エンジニアリング MP-04BVPL モバイルバック PTO式 リアアウトリガー 吸入ホース 水ポンプ 外部電源コンセント 圧力96Kpa 風量20m³/min レシーバー1.55立米 アワメーター935h オール鉄(リアフェンダーステンレス) 最大容積1350ℓ 汚水				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 黄	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 ETC2.0,バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, ナビ (社外,ドラレコ,DPD, HSA, IESC				

外寸(長さ) 6,090 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,550 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)




タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スペア	10		
フロント 225/80R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
無し

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 ドラッグリングブーツ前側破れ ※一般ユーザー様は交換費用が諸費用に含まれています	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ホース劣化 ・水抜きホース部割れ ・キャチャータンク内錆小 ・タンク蓋錆	



Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319