

車輛狀態表

管理No G-04804	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング フルフラットロー
初年度 平成30年07月	型式 TPG-NPR85AN	車体番号 NPR85-7079760
乗員 3人	走行距離 153,022 km	最大積載量 2,000 kg
		排気量 2,990 cc
		車検期限 抹消
上物 2018/7 東ブレ XV42LSC-U -30℃設定 エバハウス スタンバイ付(コード欠) 2018/7 東ブレ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 床、パネル半分縞アルミ 90度ストッパー 断熱55mm(ドア) 2018/6 極東開発 格納ゲート 1t 室内リモコン ラジコン		

シフト F6	原動機 4J1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC2.0,バックカメラ(カラー), キーレス, 鍵札, スペアキー, ASR,ドラレコ(SD欠),DPD, HSA
-------	---

外寸(長さ)	6,390 mm	外寸(幅)	2,210 mm	外寸(高さ)	3,000 mm
内寸(長さ)	4,350 mm	内寸(幅)	2,010 mm	内寸(高さ)	1,910 mm

タイヤ状態(分山)

フロント 195/85R16



リア //

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 オイルパンオイル漏れ小	ミッション、デフ状態 右Fショックオイルしみ
フレーム状態 良好	車輛状態 ・ 左右テールレンズヒビ ・ 左リアウインカーレンズ割れ ※一般ユーザー様は交換費用が諸費用に含まれています ・ 左右90度ストッパー曲り ・ PGロック用バー欠

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェア株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319