

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04913	車名 デュトロ	形状 高所作業車 電工仕様 標準10尺 高床		
初年度 平成30年06月	型式 TPG-XZU600X	車体番号 XZU600-0019468		
乗員 3人	走行距離 49,268 km	最大積載量 300 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2018/5 タダノ AT-100TTE 作業高さ9.9m 電工仕様 絶縁バケット200kg アースリース アワメーター562h 外部電源コード				

シフト FAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, DPR, VSC, 車線逸脱警報, ブリクラッシュセーフティー (PCS)

外寸(長さ) 4,860 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,880 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)


タイヤ状態(分山)			
	8	5	
5	8	8	8
スペア			
フロント		リア	
205/85R16			

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・バケット傷中 ・外装傷、凹み所々有

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319