

車輛狀態表

管理No G-04752	車名 フォワード	形状 アルミウイング ベッド付 ワイド ハイルフ リアエアサス		
初年度 令和3年11月	型式 2RG-FRR90T2		車体番号 FRR90-7176418	
乗員 2人	走行距離 370,077 km	最大積載量 2,400 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和8年11月18日
上物 2013/11 日本フルハーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック7対 精工ラック 門口、ロックロッド、ハンマーロック、ツールBOXステンレス				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 白	AC 有(AAC)	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

ETC2.0,LEDフォグ,バックカメラ(カラー),AW, キーレス, アイドリングストップ, LEDヘッドライト,
エアサスコントローラー,DPD, HSA, LDWS, IESC, ブリクラッシュブレーキ (PCB) ,(メッキ)Fバンパー, グリル

外寸(長さ)	9,230 mm	外寸(幅)	2,500 mm	外寸(高さ)	3,550 mm
内寸(長さ)	6,880 mm	内寸(幅)	2,410 mm	内寸(高さ)	2480mm 床面地上高970 mm

タイヤ状態(分山)

要交換

要交換

要交換

要交換

要交換

要交換

要交換

要交換

スペア 5

フロント

225/80R17.5

リア



//

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部
汚れ
中
シート破れ
無し(焦げ穴有)

飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 ・フレーム塗装済	車輛状態 ・左右アオリ傷、凹み ・左右アオリ下部波打ち ・左右アオリ前側曲り ・下廻り塗装済

GROOVAVE
Truck dealer

グループウェア株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319