

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04918	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 ワイド超ロング		
初年度 平成31年01月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7001737		
乗員 3人	走行距離 212,672 km	最大積載量 3,800 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/1 東プレ 左スライドドア リア観音扉 ラッシング2段 床ステンレス 90度ス トッパー ツールBOXステンレス 断熱55mm(ドア) ジョロダー2列 2019/1 東プレ エバハウス -30℃設定				

シフト スムーサーE(2ペダル)	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備	バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, アイドリングストップ ASR, ドラレコ,DPD, HSA			

外寸(長さ) 7,440 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 3,070 mm
内寸(長さ) 5,360 mm	内寸(幅) 1,990 mm	内寸(高さ) 1890mm 床面地上高1000 mm




タイヤ状態(分山)			
	5	5	
要交換	要交換	要交換	要交換
スペア	8		
フロント 225/80R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ 有り,焦げ穴

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 ロッカーカバーオイルしみ小 リアクランクシールオイルしみ小		ミッション、デフ状態 ドラッグリンクブーツ後ろ側破れ	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ Fバンパー右押され ・ 荷箱内パネル右後ろ一部切れ穴 ・ 左R観音扉内側一部割れ 外気温28℃ スタート30℃→3 h -12℃	

GROOWAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319