

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-04787	車名 デュトロ	形状 高所作業車		
初年度 平成28年03月	型式 TKG-XZU600X	車体番号 XZU600-0012615		
乗員 3人	走行距離 68,401 km	最大積載量 250 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2016/3 アイチ SH10A 電気仕様 作業床高さ9.9m 絶縁バケット200kg 充電用コンセント アースリール アワメーター3329h				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ナビ, DPR, VSC, ESスタート
----------------------------------------------------------------

外寸(長さ) 4,940 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,770 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>5</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	8			5	5	5	5	スペア	10		
5	8											
5	5	5	5									
スペア	10											
フロント 205/85R16	リア //											

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーパイプオイル漏れ小 ロッカーカバーオイルしみ小	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・バケット廻り割れ
--------------	-------------------

# GROOVAVE

Truck dealer

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。