

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04843	車名 デュトロ	形状 ローダーダンプ ワイドセミロング 高床		
初年度 令和6年02月	型式 2KG-XZU700X	車体番号 XZU700-0015029		
乗員 2人	走行距離 7,542 km	最大積載量 3,750 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和9年02月26日
上物 2023/10 新明和 SDF3-20 3方開 自動リアゲート 自動下部ローラー				

シフト	原動機	ICターボ	燃料	馬力
F6	N04C	有	軽油	180-ps
車体色	AC	PS	PW	エアバッグ
白	有	有	有	有
ABS	電動ミラー			
有	左			
その他装備	ETC1.0 バックカメラ（カラー） スペアキー アイドリングストップ LEDヘッドライト・フォグ DPR VSC 車線逸脱警報 プリクラッシュセーフティー（PCS） サイトアラウンドモニターシステム			

外寸(長さ) 5,250 mm	外寸(幅) 2,090 mm	外寸(高さ) 2,310 mm
内寸(長さ) 3,300 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 350 mm



タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	10		
フロント 225/80R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
無し

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 良好		車輛状態 ・ボディ各所傷あり	



Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319