

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輦状態表

|                                                                                                    |                   |                        |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| 管理No<br>G-04531                                                                                    | 車名<br>デュトロ        | 形状<br>高所作業車 標準10尺      |                 |                    |
| 初年度<br>平成25年02月                                                                                    | 型式<br>TKG-XZU600F | 車体番号<br>XZU600-0004383 |                 |                    |
| 乗員<br>3人                                                                                           | 走行距離<br>92,144 km | 最大積載量<br>250 kg        | 排気量<br>4,000 cc | 車検期限<br>令和9年02月07日 |
| 上物<br>2013/1 アイチ SN15B 電工仕様 作業高さ14.6m 絶縁バケット250kg 充電コンセント<br>ウインチ アワメーター3867h 多関節スイング 絶縁ブーム アースリール |                   |                        |                 |                    |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>N04C | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>150-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| その他装備<br>ETC1.0,キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト ,DPR, ESスタート |
|---------------------------------------------------------------|

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 外寸(長さ)<br>5,620 mm | 外寸(幅)<br>1,930 mm | 外寸(高さ)<br>3,400 mm |
| 内寸(長さ)             | 内寸(幅)             | 内寸(高さ)             |



|                     |         |   |   |
|---------------------|---------|---|---|
| タイヤ状態(分山)           |         |   |   |
|                     | 5       | 5 |   |
|                     |         |   |   |
| 5                   | 5       | 5 | 5 |
|                     |         |   |   |
| スベア                 | 5       |   |   |
| フロント<br>205/80R17.5 | リア<br>〃 |   |   |

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないタイヤを  
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

|             |
|-------------|
| キャブ内部<br>汚れ |
| 中           |
| シート破れ       |
| 有り          |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないフロントガラスを  
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

|                                                                                                                                                                         |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   |                                            |
|   |                                            |
| 修復歴<br>無し                                                                                                                                                               | 修復箇所                                       |
| エンジン状態<br>良好                                                                                                                                                            | ミッション、デフ状態<br>良好                           |
| フレーム状態<br>良好                                                                                                                                                            | 車輦状態<br>・バケット傷、凹み<br>・上物フロア傷<br>・サブバッテリー不良 |



Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319