

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04871	車名 フォワード	形状 ダンプ ベッド付 増トン		
初年度 平成27年08月	型式 LPG-FTR90S2	車体番号 FTR90-7004368		
乗員 3人	走行距離 329,396 km	最大積載量 7,500 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 令和8年09月04日
上物 2015/5 新明和 DR7-01S 電動コボレーン アオリ形状額縁 プロテクターはしご付 リアフェンダーステンレス				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 赤茶	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	ETC1.0,バックカメラ(カラー), キーレス, アイドリングストップ, キセノンライト DPD, HSA, ミリ波車間クルーズ,(メッキ)ミラー、ミラーステア、Fバンパー、ドアウインカー
-------	--

外寸(長さ) 5,800 mm	外寸(幅) 2,280 mm	外寸(高さ) 2,940 mm
内寸(長さ) 3,450 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 600mm 床面地上高1240 mm


タイヤ状態(分山)				
	10		5	
8	8	8	8	
スベア	欠			
フロント 265/70R19.5	リア 〃			

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 左右Fショックオイル漏れ ドラッグリンクブーツ前側破れ
--------------	--

フレーム状態 右センターフレーム凹み(マフラー突き上げ) リアNO1クロスメンバー曲り	車輛状態 ・プロテクター傷、凹み ・床中央部凹み ・コボレーンシート破れ補修 ・外装所々凹み有 ・Rバンパー欠品
---	---

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319