

G 4965

PC9JKA

15890

小型移動式クレーン年次自主検査記録簿(1/2)				注 記 ※ 本表は水平堅土上で行って下さい ※ 検査結果(2枚)は3年間保存して下さい		処置方法									
事業者		グールーウェーブ		アワーメーター		点検	交換	×	△	A	不良	C			
h		分		O		△		△		T		給油			
クレーン型式		ZE304HRES		製造番号		KB4828		吊り上げ荷重		293トン		年次検査済ステッカNo.		033448	
検査実施日		2026年7月30日		納入日		20 年 月 日		車台登録番号							
検査箇所	検査内容		検査結果		検査箇所	検査内容		検査結果							
			良	不良				良	不良						
1 PTO	「入り」「切」の作動、異音、油漏れ		✓		13 コラム	き裂、変形		✓							
	PTO駆動ランプの作動		✓			ターンテーブル取付ボルトの緩み		✓							
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓			作動状態(伸縮)、給脂			✓						
2 プロペラシャフト	ユニバーサルジョイント、スプラインのガタ、給脂				14 ブーム	変形、き裂、摺動板の磨耗		✓							
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落					摺動板取付ボルトの緩み、脱落		✓							
3 作動油タンク	油漏れ、き裂		✓			シーブの損傷、磨耗、回転		✓							
	作動油の油量、汚れ、劣化		✓			支持ピン、シーブピン等の取付状態		✓							
	エアブリーザ、サクションフィルタの汚れ、損傷		✓			取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落		✓							
4 油圧ポンプ	作動状態、異音、油漏れ		✓		15 ワイヤロープ	伸、縮ワイヤの緩み、磨耗、索線切れ、磨食(4~7段)		✓							
	定格回転の設定		✓			仕組(長さ、太さ)		✓							
5 コントロールバルブ	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓			磨耗、索線切れ、形くずれ、キンク、磨食、給脂		✓							
	各レバーの操作具合、変形、き裂		✓			ワイヤソケットへの異結、端部のクリップ止め		✓							
	ノブ脱落、ステッカのはがれ、劣化		✓			ワイヤソケットの変形、き裂		✓							
	油漏れ		✓		ドラムへの異結、乱巻、よじれ		✓								
6 アウトリガ	取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落		✓		16 バイピン	支持ピンの取付状態、ボルトの緩み、脱落		✓							
	リリース弁の設定圧【 】MPa		✓			油漏れ・配管の支持状態		✓							
	作動状態		✓			損傷、劣化、き裂、ねじれ、つぶれ		✓							
	格納、張出時のストッパピンの動き、ピンの変形		✓			フックの磨耗、変形、探点距離、回転、給脂		✓							
	インナーボックスの変形、き裂		✓			シーブの損傷、磨耗、回転、給脂		✓							
	7 スイベルジョイント	ロックレバーの作動、損傷		✓		17 フック	外れ止めの作動、変形、損傷		✓						
		アウトリガシリンダの油漏れ、沈下、自然降下		✓			フックねじ部およびスラストベアリングのガタ(磨耗状態)		✓						
ワンタッチレバーの動き、ケーブル端末の状態		✓		フック格納ローラの回転具合、ローラ取付ブラケットの変形			✓								
取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落		✓		取付部のボルト、ナット、ピン等の緩み、脱落			✓								
油漏れ		✓		変形、き裂			✓								
8 ホイストウインチ	ストッパ取付ボルトの緩み、プレートの変形		✓		18 シャーシフレーム	つぶれ止めの取付状態、変形		✓							
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓			車両側機器との干渉		✓							
	スリッパリングの導通、配線の損傷、取付状態		✓			ブレーキパイプと架装物の間隔(10mm以上)		✓							
	作動状態、異音、油漏れ		✓			駐車ブレーキケーブルと架装物の間隔(10mm以上)		✓							
	エアブリーザの損傷		✓			スベアタイヤ・ツールボックス 取付状態		✓							
9 旋回装置	ギヤオイルの油量、劣化		✓		20 銘板	銘板の取付状態、損傷、劣化		✓							
	ドラムのき裂、ギヤへの給脂		✓		21 荷重計	表示状態		✓							
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓		22 荷重指示計、角度計	指針の脱落、銘板の損傷、作動状態		✓							
	ドラムと軸の取付ボルトの緩み(荷台内クレーン)		✓		23 水準器	取付状態、損傷		✓							
	作動状態、異音、油漏れ		✓		24 巻揚自動停止装置(巻揚式を含む)	作動状態、警報音の具合 コードリール巻取り具合、コードの損傷、断線 巻通ウェイト、吊りワイヤーの損傷		✓							
10 デリックシリンダ	エアブリーザの損傷		✓		25 フック格納装置	作動状態		✓							
	ギヤオイルの油量、劣化		✓		26 非常停止ボタン	作動状態		✓							
	ターンテーブルの作動状態、異音、給脂		✓		27 スピーカ(警報器)	音声、警報音の鳴り具合		✓							
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓		28 ラジコン(リモコン)	作動状態 送信機、操作部の外観、スイッチ、トリガーの状態 ケーブル類の接続状態、緩み、汚れ、磨食、劣化		✓							
	旋回シリンダ作動状態、油漏れ(荷台内クレーン)		✓		29 高さ制限装置	スイッチ、外部表示灯の作動状態 警報音、停止動作の作動状態		✓							
11 テレシリンダ	支持ピンの取付状態、スナップリングの脱落		✓		30 ブーム・アウトリガ未格納警報	警報音、警告ランプの作動状態		✓							
	取付部のボルト、ナットの緩み、脱落		✓		31 ブーム・アウトリガインターロック	作動状態		✓							
	ベース本体および架装ベースの変形、き裂		✓		32 転倒防止装置	警報音、停止動作の作動状態		✓							
12 ベース	架装ボルト、ナットの緩み、脱落		✓		33 インフォメーションパネル	表示、作動状態		✓							
			✓		34 2色灯、3色灯	ランプの作動状態		✓							
					35 作業灯	スイッチ、ランプの作動状態		✓							

検査実施工場名