

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04916	車名 デュトロ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング 高床		
初年度 令和元年05月	型式 TKG-XZU712M	車体番号 XZU712-0005846		
乗員 3人	走行距離 358,227 km	最大積載量 3,450 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2019/3 東ブレ 左スライドドア リア観音扉 システムフロア ラッシング2段 90度ストッパー 断熱55mm 2019/3 東ブレ XV32L0CRA0-M エバハウス -30℃設定 加温機付 2019/1 新明和 格納パワーゲート 1t ラジコン				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ(カラー), アイドリングストップ, PR, VSC, ESスタート, 車線逸脱警報, LEDフォグ

外寸(長さ) 6,600 mm	外寸(幅) 2,220 mm	外寸(高さ) 3,020 mm
内寸(長さ) 4,550 mm	内寸(幅) 2,020 mm	内寸(高さ) 1920mm 床面地上高1000 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
8	8	8	8
スベア	10		
フロント		リア	
215/85 R 16		〃	

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロントガラス Fガラス中央部1.5cm割れ



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・床傷、凹み ・リア扉内側凹み、コーキング補修 ・ダッシュ欠品穴 ・荷箱内傷、凹み、切れ穴補修 外気温：31℃ スタート28℃→4h-14℃

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。