

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04333	車名 レンジャー	形状 アルミブロック ベッド付 ワイド リアエアサス			
初年度 平成27年01月	型式 TKG-FD9JLAG	車体番号 FD9JLA-14834			
乗員 2人	走行距離 353,665 km	最大積載量 3,200 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 令和9年06月17日	
上物 2012/1 トランテックス 3方開 床木2重張り 引出しフック9対 スタンション穴2対 リア支柱加工物 スタンションホール2対 ポ デーはしご サイドバンパー、ヒンジ、リアフェンダー、アオリロックレバー、鳥居加工物、丸棒、ツールBOX、リアバンパーステンレス ガセット、燃料タンクステンレス張り 鳥居鉄 花柄シートデッキ アンドン					
シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps	
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				
その他装備 アイドリングストップ、キセノンライト、ドラレコ ,DPR, ESスタート (メッキ)Fバンパー、コーナー、ミラー、ミラーステー、カウルトップ、ドア、Sパネル下部					
外寸(長さ) 8,640 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 2,990 mm			
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,370 mm	内寸(高さ) 700 リアアオリ600 mm			
タイヤ状態(分山)		キャブ内部			
8 5 5 2 5 5 スベア 欠		汚れ 中 シート破れ 有り			
フロント 225/80R17.5		リア 〃			
フロントガラス 飛び石有					

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 右リアブレイキドラム腐食穴		
フレーム状態 フレーム全面艶有塗装済み	車輛状態 ・リアバンパー左右カバー欠 ・アオリ内側傷小凹み小各所 ・シート破れ		

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社
TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319