

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04208	車名 ファイター	形状 2.9t吊4段クレーン アルミブロック ベッド付		
初年度 平成28年10月	型式 TKG-FK61F	車体番号 FK61F-591299		
乗員 2人	走行距離 116,548 km	最大積載量 2,550 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和8年10月21日
上物 2013/1 タダノ ZE304HR フックイン ラジコン 2013/10 東洋ボデー 造りボデー 3方開 丸かんフック7対 スタンションホール1対 センタースタンションホール1ヶ 精工ラック				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 220-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 キセノンライト ,DPF, EZGO				

外寸(長さ) 8,440 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,950 mm
内寸(長さ) 5,430 mm	内寸(幅) 2,160 mm	内寸(高さ) 600mm リア400 mm



タイヤ状態(分山)			
	5	5	
5	5	5	5
スベア	5		
フロント 225/90R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ 無し(焦げ穴有)

フロントガラス 飛び石有(運転席1cm割れ)

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 EZGOランプ点灯 ※別途で修理承ります		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)		車輦状態 ・ クレーン操作盤穴 ・ 床浮き、凹み、割れ ・ アオリ内板傷、凹み ・ サイドマーカーレンズ欠 ・ BT取付不良	

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319