

VEHICLE CONDITION REPORT

車 輛 状 態 表

管理No G-04777	車名 キャンター	形状 2.9t吊3段クレーン 木平 標準ロング 高床
初年度 平成31年04月	型式 TPG-FEA80	車体番号 FEA80-570267
乗員 3人	走行距離 112,858 km	最大積載量 3,450 kg
		排気量 2,990 cc
		車検期限 抹消
上物 2019/3 ユニック URG293 フックイン ラジコン 3方開 鳥居加工物(ソールBOX2個付) ロープ穴4対 精工ラック		

シフト デュオニック(2ペダル)	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 ETC2.0,バックカメラ(カラー), LEDヘッドライト, ナビ (社外), ドラレコ DPF, EZGO, LDWS, ESP, アクティブブレーキアシスト (AMB) (メッキ)ミラーカバー				

外寸(長さ) 5,980 mm	外寸(幅) 1,930 mm	外寸(高さ) 2,640 mm
内寸(長さ) 3,700 mm	内寸(幅) 1,790 mm	内寸(高さ) 360mm 床面地上高1030 mm




タイヤ状態(分山)			
	要交換	要交換	
5	5	5	5
スベア	5		
フロント 205/80R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
無し

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 AC風弱い		ミッション、デフ状態 良好	
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)		車輛状態 ・ Rアオリ切れ ・ Rアオリ内側一部凹み ・ クレーンブーム傷、凹み	

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319