

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車 輛 状 態 表

|                                                                                                                       |                      |                                            |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|
| 管理No<br>G-04695                                                                                                       | 車名<br>レンジャー          | 形状<br>アルミバン   パワーゲート   ベッド付   ワイド   リアエアサス |                   |            |
| 初年度<br>平成29年03月                                                                                                       | 型式<br>TPG-FD7JLAG    | 車体番号<br>FD7JLA-23803                       |                   |            |
| 乗員<br>2人                                                                                                              | 走行距離<br>387,061   km | 最大積載量<br>2,900   kg                        | 排気量<br>6,400   cc | 車検期限<br>抹消 |
| 上物<br>2017/3   トランテックス   V006D16-04   ゲート蓋   左サイドドア   ラッシング2段   床鉄板張り<br>2017/2   トランテックス(新明和)   オートターン   1t   室内リモコン |                      |                                            |                   |            |

|           |             |            |          |              |
|-----------|-------------|------------|----------|--------------|
| シフト<br>F6 | 原動機<br>J07E | ICターボ<br>有 | 燃料<br>軽油 | 馬力<br>210-ps |
| 車体色<br>白  | AC<br>有     | PS<br>有    | PW<br>有  | エアバッグ<br>有   |
| ABS<br>有  | 電動ミラー<br>左  |            |          |              |

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他装備<br>バックカメラ(カラー), スペアキー, アイドリングストップ, キセノンライト<br>DPR, ESスタート, スキャンニングクルーズ、(メッキ)コーナー、グリル、Fバンパー |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                   |                              |
|--------------------|-------------------|------------------------------|
| 外寸(長さ)<br>8,680 mm | 外寸(幅)<br>2,480 mm | 外寸(高さ)<br>3,370 mm           |
| 内寸(長さ)<br>6,360 mm | 内寸(幅)<br>2,360 mm | 内寸(高さ)<br>2320mm 床面地上高980 mm |




|             |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| タイヤ状態(分山)   |     |     |     |
|             | 要交換 | 要交換 |     |
|             |     |     |     |
| 要交換         | 要交換 | 要交換 | 要交換 |
|             |     |     |     |
| スペア         | 8   |     |     |
| フロント        |     | リア  |     |
| 225/80R17.5 |     | 〃   |     |

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないタイヤを  
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

|             |
|-------------|
| キャブ内部<br>汚れ |
| 中           |
| シート破れ<br>無し |

|                 |
|-----------------|
| フロントガラス<br>飛び石有 |
|-----------------|

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に  
限り、車検に受からないフロントガラスを  
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |
| 修復歴<br>無し                                                                           | 修復箇所                                                                                |
| エンジン状態<br>インタークーラーパイプオイル漏れ                                                          | ミッション、デフ状態<br>ドラックリンクブーツ前側破れ<br>※一般ユーザー様は交換費用が諸費用に含まれています。                          |
| フレーム状態<br>良好                                                                        | 車輦状態<br>・右ウイングパッチ当て補修<br>・外装所々傷、凹み有                                                 |



Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319