





# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

|                                                                                                          |                    |                                                          |                 |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 管理No                                                                                                     | 車名<br>日野 デュトロ      | 形状<br>平ボディ                                               |                 |                 |  |
| 初年度<br>令和1年05月                                                                                           | 型式<br>TPG-XZU605M  | 車体番号<br>XZU605-0025064                                   |                 |                 |  |
| 乗員<br>3人                                                                                                 | 走行距離<br>107,711 km | 最大積載量<br>2,000 kg                                        | 排気量<br>4,000 cc | 車検期限<br>抹消      |  |
| 上物<br>3方開 ロープフックサイド6対 リア2ヶ 床材木                                                                           |                    |                                                          |                 |                 |  |
| シフト<br>AT                                                                                                | 原動機<br>N04C        | ICターボ<br>有                                               | 燃料<br>軽油        | 馬力<br>136-ps    |  |
| 車体色<br>白                                                                                                 | AC<br>有            | PS<br>有                                                  | PW<br>有         | エアバッグ<br>有      |  |
| ABS<br>有                                                                                                 | 電動ミラー<br>有 (左)     |                                                          |                 |                 |  |
| その他装備<br>アイドリングストップ 横滑り防止 ETC                                                                            |                    |                                                          |                 |                 |  |
| 外寸(長さ)<br>4,690 mm                                                                                       | 外寸(幅)<br>1,690 mm  | 外寸(高さ)<br>1,970 mm                                       |                 |                 |  |
| 内寸(長さ)<br>3,100 mm                                                                                       | 内寸(幅)<br>1,600 mm  | 内寸(高さ)<br>375 mm                                         |                 |                 |  |
| タイヤ状態(分山)                                                                                                |                    | キャブ内部                                                    |                 |                 |  |
| <div> <div>7</div> <div>7</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>5</div> <div>10</div> </div> |                    | <div>汚れ</div> <div>小</div> <div>シート破れ</div> <div>無</div> |                 |                 |  |
| フロント<br>195/75R15                                                                                        |                    | リア<br>//                                                 |                 | フロントガラス<br>飛び石有 |  |

|                                                                                                                                                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   |                                      |
|   |                                      |
| 修復歴                                                                                                                                                                     | 修復箇所                                 |
| 無                                                                                                                                                                       |                                      |
| エンジン状態<br>良好                                                                                                                                                            | ミッション、デフ状態<br>良好                     |
| フレーム状態<br>良好                                                                                                                                                            | 車輛状態<br>・ ルーフ凹みキズ有<br>・ キャブバックパネルキズ有 |

# GROOWAVE

Truck dealer