

VEHICLE CONDITION REPORT

車輦状態表

管理No G-04946	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 パワーゲート ワイドロング		
初年度 平成28年06月	型式 TPG-NPR85AN	車体番号 NPR85-7061020		
乗員 3人	走行距離 217,897 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2016/6 東プレ XV42LSC-U エバハウス -30℃設定 スタンバイ付(コード有) 2016/6 東プレ 左スライドドア リア3枚観音扉 ラッシング2段 床縞アルミ 断熱55mm(ドア) 2016/4 新明和 格納ゲート 1t				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 無	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, ASR ,DPD, HSA				

外寸(長さ) 6,360 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,970 mm
内寸(長さ) 4,330 mm	内寸(幅) 1,990 mm	内寸(高さ) 1840mm 床面地上高1000 mm


タイヤ状態(分山)			
	8	8	
5	5	5	5
スペア	要交換		
フロント 205/80R17.5	リア 〃		

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
中
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

 	
 	
修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 右フロントショックオイル漏れ
フレーム状態 リアNo.1 クロスメンバー凹み	車輦状態 ・オールペン済 ・荷箱内パネル傷、凹み、一部割れ穴 ・パワーゲート傷、凹み ・左フォグ不灯 外気温31℃ スタート30℃→4h -17℃

GROOWAVE

Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319