

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-04940	車名 フォワード	形状 額縁ダンプ 増トン			
初年度 平成26年08月	型式 LKG-FTR90S2		車体番号 FTR90-7003477		
乗員 2人	走行距離 419,087 km	最大積載量 8,200 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消	
上物 2014/7 新明和 DR7-01S 電動コボレーン 砂切り プロテクターはしご リアフェンダーステンレス					
シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps	
車体色 緑	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有	
ABS 有	電動ミラー 左				
その他装備 AW, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ドラレコ,DPD, HSA, ミリ波車間クルーズ シート高: 720 ヒンジ高: 300 (メッキ)ミラー、ミラーステー、コーナーパネル、グリル、Fバンパー、ドアハンドル、ドアウインカー					

外寸(長さ) 5,760 mm	外寸(幅) 2,280 mm	外寸(高さ) 2,800 mm
内寸(長さ) 3,800 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 650 リアアオリ870 mm



タイヤ状態(分山)	
2	8
8	8
スベア	8
フロント 265/70R19.5	リア 〃

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないタイヤを弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
小
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に限り、車検に受からないフロントガラスを弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴		修復箇所	
無し			
エンジン状態 EGブレ小(1200回転)		ミッション、デフ状態 3、4速ギア鳴り	
フレーム状態 左フロントフレーム下面歪み(バンブラバー突き上げ)		車輛状態 ・左PW不良 ・右足掛けステップ補修粗 ・外装所々傷凹み有り	



Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319