

VEHICLE CONDITION REPORT

車 輛 状 態 表

管理No G-04991	車名 キャンター	形状 プレス式パッカー ワイドセミロング			
初年度 平成28年09月	型式 TKG-FEB90		車体番号 FEB90-542209		
乗員 3人	走行距離 172,157 km	最大積載量 2,850 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消	
上物 2015/11 極東開発 GB59-27-S 5.9立米 ホロゲート 連続スイッチ 汚水タンク 排出板					

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 水色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			
その他装備 バックカメラ(カラー), キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, ドラレコ,DPF				

外寸(長さ) 5,910 mm	外寸(幅) 2,130 mm	外寸(高さ) 2,360 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)




タイヤ状態(分山)							
	2		2				
	2	2		2	2		
	スペア	5					
フロント 225/80R17.5				リア 〃			

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないタイヤを
弊社費用負担にて弊社指定タイヤに交換致します。

キャブ内部 汚れ
多
シート破れ
有り

フロントガラス 飛び石有

※一般ユーザー様で弊社で新規車検取得の方に
限り、車検に受からないフロントガラスを
弊社費用負担にて弊社指定ガラスに交換致します。

			
			
修復歴	修復箇所		
無し			
エンジン状態 オイルパンオイル滲み		ミッション、デフ状態 ドラッグリンクブーツ後ろ側破れ×1個	
フレーム状態 良好		車輦状態 ・ルーフパネル凹み ・汚水タンク補修 ・ホッパー補修 ・荷箱内一部凹み、錆、看板跡 ・外装傷、凹み、塗装ハゲ、変色所々あり ・ヘッドライト黄ばみ	

GROOVAVE
Truck dealer

グルーウェーブ株式会社

TEL:043-488-6488 FAX : 043-488-6319